

Para realizar a configuração da balança Toledo Prix 3 Fit siga os processos abaixo:

- Ligue a balança sem nenhum objeto e pressione a tecla **<MODO>**, digite a senha **<2011>** e tecle novamente em **<MODO>**, em seguida a versão do programa será exibida.



- Tecle **<ENTRA>** até encontrar a opção **<C14>** no visor **Preço/KG R\$** e na opção abaixo no **Preço Total R\$** escolha o protocolo **<PRT5>** pressionando a tecla **<Liga/Desliga>**, conforme exemplo abaixo:



- Em seguida irá aparecer a configuração da porta COM, continue pressionando a tecla <ENTRA> e defina a opção **8 bit**, prossiga na tecla <ENTRA> e a opção **2400** da velocidade irá aparecer na tela, não sendo necessário alterar.



- Siga teclando <ENTRA> para aceitar, aperte até terminar as opções e voltar ao modo peso, desligue e ligue a impressora para salvar as configurações.
- Na porta COM 1 ou COM 2 nas configurações do computador defina a velocidade da porta para **2400** e aplique.

Em seguida realize o teste de comunicação no aplicativo e configure a balança no sistema, realize também um teste no PDV com produtos pesáveis em KG na unidade e utilize casa decimal.